



武汉万昌机电设备有限公司


SC(B)9/10系列 干式配电变压器

# 使用维护说明书



武汉万昌机电设备有限公司  
WUHAN WANCHANG ELECTRICAL CO.,LTD

地址:武汉市东西湖区张柏路2号  
电话:027-83245283 邮编:430040  
传真:027-88181706  
E-mail:whwcjd@163.com  
[Http://www.whwanchang.com](http://www.whwanchang.com)



单位地址:武汉市东西湖区张柏路2号

联系电话:027-83245283

传 真:027-88181706

电子邮箱:whwcjd@163.com

# 目 录



科技领先 质量第一  
诚信为本 追求卓越

- 一、产品技术规范
- 二、用途及使用条件
- 三、产品结构特征
- 五、产品装卸
- 六、检查验收
- 七、运行前的准备
- 八、运行中的监护
- ★ 产品质量“三包”范围
- ★ 产品质量信息反馈单
- ★ 变压器订货须知



本说明书适用于容量 2500KVA 以下，电压 35KV 及以下的环氧浇注干式变压器。

## 一、产品技术规范

1.1 产品标准: GB/T 1094.11-2007 GB/T 10228-2008

1.2 额定容量: 2500KV 及以下

1.3 电压等级: 35KV 及以下

1.4 电压分接范围:  $\pm 5\%$ ;  $\pm 2 \times 2.5\%$ ; 或按用户需求

1.5 调压方式: 无励磁调压

1.6 相数频率: 3 相 50HZ

1.7 联接组标号: Dyn11

1.8 阻抗电压: 4%; 6% (见出厂数据)

1.9 冷却方式: AN 或 AN/AF

1.10 防护等级: IP00; IP20(户内式)或 IP23(户外式)

1.11 绝缘等级: F 级

1.12 绝缘水平: 按标准, 其中 35KV, 10KV, 6KV 见下表

电压等级	外施耐压 (kV)	雷电冲击 (kV)		感应耐压
		I型	II型	
35kV	70/min	145	170	200%Un
10kV	35/min	60	75	200%Un
6kV	25/min	40	60	200%Un

注: 上表为出厂试验数值, 交接试验及预防性试验中工频耐压施加值《运行规程》规定应为 85% 时间为 1min。



## 二、用途及使用条件

2.1 用途: 该产品绝缘性能好, 机械强度高, 耐潮湿, 阻燃而无污染, 易安装, 基本不需要维护, 使用寿命长, 过载能力强, 广泛应用于医院、宾馆、地下商场、隧道、地铁、地下电站、海上石油平台、实验室、高层建筑、机场、组合电站等重要场所。

### 2.2 产品使用条件:

海拔高度: 1000M 及以下。

环境温度: 最高气温: +40°C

最低气温: -30°C (适用于户外式变压器)

最高日平均气温: +30°C

最低气温: -5°C (适用于户内式变压器)

最高年平均气温: +20°C

相对湿度: 95% 及以下

当使用条件超出上述要求时, 应对运行参数 (如输出电流) 进行适当调整并采取适当保护措施以保证产品运行寿命和安全可靠性。



### 三、产品结构特征

3.1 铁芯：铁芯采用优质冷轧有取向硅钢片，45°全斜接缝结构；铁芯表面采用特种树脂涂封，以防锈蚀，夹件与铁芯、线圈之间以及铁芯与底座之间均垫以弹性材料以降低运行噪音。

3.2 线圈：低压试组为双层圆筒式或箔式、高压绕组为分段连续式结构；并均采用F级绝缘涤纶双玻璃丝铜导线绕制，玻璃纤维增强，环氧树脂配料在真空状态下浇注成型。它具有良好的电气性能和机械强度。能抗短路，耐冲击，耐潮湿，并具有一定的过压承受能力。

3.3 底座：根据用户要求配底脚槽钢或小车。

3.4 接线端子：高压接线端子采用预埋铜螺母联接；低压接线采用带接线孔的镀镍（或锡）铜排焊接在线圈端部，用支柱绝缘子固定在夹件上，以方便接线。

3.5 防护外壳：IP00 不配防护外壳，适用于箱式电站、配电柜等；IP20 配金属网防护外壳，可防 12mm 的异物进入，适用于室内安装；IP23 配百叶窗防护式外壳，可防雨雪、昆虫、可用于室外，但此类外壳使用时应降低 5% 使用容量。



3.6 冷却：变压器冷却方式一般为空气自冷（AN），此时，可连续输出 100% 额定容量。根据用户需要，可配置风冷系统；采用强迫空气冷却（AF）此时，变压器输出容量可提高 30% 以下。

3.7 温控：采用自动温度控制保护系统；根据用户要求，可实现温度显示，巡回检测、启停风机、超温报警、跳闸、计算机通讯接口等功能。

### 四、订货须知：订货时请提出以下项目

①型号规格 ②电源频率 ③高低压电压组合 ④联接组及阻抗电压 ⑤其它特殊要求

### 五、产品装卸


1、装卸设备可采用起重机、汽车吊或叉车等起吊设备。  
2、装卸时应严格执行国家有关的装卸规程。装卸过程中以安全、平稳、和不对变压器造成损伤为原则。

3、起吊时，应在包装箱的四下角垫木处挂钢丝绳，如图一：如无包装箱或变压器从包装箱中调出，应同时使用器身上的所有吊板起吊，起吊钢丝绳之间的夹角不得大于 60°，如图二。


4、起吊时，如重心明显偏离中心位置，应调整钢丝绳的长短使吊钩正对箱体重心。



- 5、使用叉车装卸时，应使变压器的重心处于两叉的中间。
- 6、产品装卸过程中，应小心轻放。



图一



图二

## 六、检查验收

- 1、用户收到变压器后应及时进行检查。按装箱单及铭牌查对产品及型号、容量、电压组合、联接组标号、阻抗电压等是否与订货合同相符。
- 2、检查出厂文件是否齐全，配件是否与装箱单相符。
- 3、查看变压器在运输过程中有无损伤，产品零部件是否损伤和移位，紧固件是否松动，绝缘有否破损，线圈表面有否污秽痕迹等。
- 4、产品开箱检查后，如不立即投入运行，应重新包装



好，并把它放在户内安全的地方，以防损伤到。

## 七、运行前的准备

### 1、运行前的检查

- 1.1 检查运输时拆卸的附件是否已全部安装就位。
- 1.2 检查所有紧固件、联接件、标准件是否松动，并重新紧固一次。
- 1.3 检查温控设备以及其他辅助器件能否正常运行。
- 1.4 检查变压器的箱体是否可靠接地、铁芯装配是否有一点可靠接地。

### 2、运行前的试验

- 2.1 测量绕组在各个分接位置的直流电阻值。
- 2.2 检测各个分接位置的电压比与铭牌是否相符。
- 2.3 测定绕组的极性和联接组标号。
- 2.4 拆去铁芯接地片，用 2500V 兆欧表检测铁芯的绝缘状况，符合要求后装好接地片，检测铁芯接地是否良好（铁芯有且只能一点接地）。用 2500V 兆欧表检测变压器高压对地、低压对地及高压对低压的绝缘状况。如果所得数据达不到要求。此时，变压器须经干燥处理。干燥处理的方法视

现场条件而定,最简单的方法可以用热风干燥或红外线烘烤或者两者兼用。此时,加温不可急骤,要缓慢;保持变压器周围的环境温度在 60°C-80°C。干燥处理一段时间后,待绝缘至少恢复到表 1 的规定后,变压器才可以投入运行。

不经干燥处理的变压器(35KV 级以下)可以投入运行的绝缘要求

表 1

项目	高压对低压及地	低压( $\leq 3KV$ )对地	铁心、穿心螺栓对地
绝缘电阻( $M\Omega$ )	$\geq 600$	$\geq 600$	$\geq 0$

注: 测试条件温度为 15°C-30°C, 湿度为  $\leq 90\%$ 。

2.5 如要进行工频耐压试验, 其试验值为出厂试验值的 85%。变压器必须在温控器与传感插头分离后方可进行耐压试验。

2.6 如果是有载调压变压器, 请按有载调压开关说明书, 进行必要的检测和调试。

### 3、试运行

经过检查和测试, 变压器一切正常后, 可以投入运行。

3.1 变压器投入运行前, 且正确使用温控和温显设备。

3.2 再一次检查变压器的分接位置是否与铭牌和分接位置标志牌相一致。

3.3 检查变压器相序与电网相序是否一致。

3.4 在确定保护装置已经投入的情况下, 变压器进行三次全电压空载合闸, 进一步使变压器承受操作过电压和激磁涌流(瞬间峰值可达 10 倍的变压器额定电流)的考验。两次电压冲击之间 应大于 5 分钟, 无异常情况后, 可以空载运行 24 小时。

3.5 当为有载调压变压器时, 应将有载分接开关作一次循环操作, 检查变压器输出电压是否合要求, 开关操作是否正常(在空载的情况下)。

3.6 带上负载后, 注意观察温度显示是否正常, 在三相温度应相差不大。

3.7 所有这些检测过程都应该做好记录, 存档备查。

### 4、变压器的投运

4.1 变压器投运前, 应根据变压器铭牌将各分接片调整到合适的位置。




二次电压过高、过低、调档方法：

分接联接

档位	联接形式	高压(V)	低压(V)
I	1-2	10500	400
II	2-3	10250	
III	3-4	10000	
IV	4-5	9750	
V	5-6	9500	

实际 10KV 高档排列形式 (三相线圈)



安全须知：

- ①此工作必须二人配合进行。
- ②切除 400V 的用电负载，变压器处在空载运行。



③断开 10KV 高压开关，将开关的地刀合上，并挂牌，“有人工作不许合闸”的警告牌。

④验电：应确定变压器高压不带电。

a. 变压器无运行声。

b. 温控无数字显示。

c. 低压总开关上电压表指向零。

⑤高压 10KV 需放电，无放电设备时，在 10KV 断开 5 分钟后方可进行调档工作。

⑥调档完毕后的检查。

a. 送电前清除变压器上多余的物件。

b. 三相档必须一致。

c. 拆除警告牌。

d. 有载调压时，应在断电情况下，分接开关调试正常后方可投运。有载开关的调试请参看有载调压分接开关使用说明书。

4.2 变压器有温控器时，请先参看温控器使用说明书，内部的温度设定在变压器出厂时已调整好。当温控器通电正常后（当温度在 0℃ 以下时，温控器无温度显示！）关断其



电源开关，先将变压器合闸投运，而后再接通温控器电源开关。

4.3 变压器应在空载时合闸投运。空载合闸正常后，可逐渐加负荷运行，并注意观察温控器的温度显示变化以及风机的启、停情况和超温报警、超温跳闸等情况，发现异常应及时处理。由于三相负荷的均衡程度及散热等原因，三相温度差小于10℃属于正常情况。如大于10℃，则应检查变压器低压各项的负荷电流，如相差较大，则应及时调整各相的负荷分配，使之尽量趋于均衡。

4.4 变压器投运后，风机将由温控器根据设定的温度控制其自动投切，不可将风机长期处于手动运行状态。

4.5 变压器过负荷运行应按照《干式电力变压器负载导则》的规定执行。

4.6 变压器退出运行后，一般不需要采取其他措施即可重新运行。但如退运时间较长，在高湿度的环境下，变压器已发生凝露，则应经过干燥处理后，方能重新投运。

4.7 当多台产品并联运行时，应根据相关规程判断它们是否满足并联运行的条件；同时检查它们的高压输入电缆的相序是否都一致。



## 八、运行中的监护

在做好第七条规定的工作后，在干燥、清洁的环境中，在正常负荷的情况下，本产品不用维护。平时应着重注意下列几个方面：

- 1、经常观察负荷情况和变压器的温度情况。
- 2、如发现有过多的灰尘聚集，应在可断电的情况下用干燥、清洁的压缩空气来清除这些灰尘。
- 3、本产品停运后，经绝缘检测，无异常情况可直接带负荷投入运行。
- 4、本产品的温控器可按表2设定和调节。

温度控制器的温度设定及调节范围 表2

项目	高温报警	超温跳闸
出厂设定（℃）	135	150
调节范围（℃）	130-170	150-190

- 5、只要电网电压最大值不超过相应分接电压的5%，变压器可安全运行。
- 6、无激磁调压的变压器，在完全脱离电网（高、低压侧均断开）的情况下，用户可根据当时电网电压的高低按分接位置进行三相同时调节。
- 7、有载调压变压器，当电网电压波动时，可在负载的情况下，通过自动控制器或电动、手动操作来改变线圈匝数，从而稳定输出电压。



8、根据环境温度和初始负载状态，变压器允许短时过载运行。

9、变压器的附件，如温度控制器、开关、冷却风机等的使用，请参阅有关说明书，在附件调试正常后，先将变压器投入运行，再将附件投入运行。

## 九、故障检查

1、变压器投入运行前应按照《运行规则》要求认真作好检查和预防性试验，在确信变压器不存在任何故障时方可通电运行。

2、本产品具有较强的防潮能力，但长期存放仍可能产生绝缘电阻下降，此时，可采取适当的措施（如加强干燥）可恢复。

3、干式变压器因电流密度较油浸式小得多，因而低压侧直流电阻结构性不平衡可能较油浸式高。请对照出厂试验数据，如无明显差别，则证明不存在接触不良故障，可投入正常运行。

4、投入运行的铁芯、器身及壳体须有效接地。

5、用试验方法检查故障：许多故障不能全靠外部直观检查就能正确判断，便如匝间短路，内部线圈放电或击穿，内部线圈与外部线圈绝缘击穿等，必须结合外观检查进行试验测量，才能迅速而且准确地判断故障的性质和部位，（具体见表 1）。对变压器故障的分析见表 2。



表 1：变压器故障检查的试验项目和方法

试验项目	试验结果	故障原因	检查方法
绝缘电阻 测量（用 1000-2500 伏兆欧表） 线圈-线圈 线圈-地	绝缘电阻 为零	线圈对地 或线圈与 线圈间有 穿击现象	解体检查线圈和绝缘
	线圈间以 及每相间 的绝缘电 阻不相等	可能是套 管损坏	检查各相引线对地的绝缘电 阻
空载试验	空载损耗 与电流值 非常大	铁芯螺杆 或铁轭螺 杆与铁芯 有短路 处，接 地片装得不 正确，构 成短路； 匝间短路	检查接地情况及匝间短路处， 用 1000 伏兆欧表，测铁螺杆 的绝缘电阻，检查夹件绝缘状 况，当一相短路时，测量 $PAC/PAB=PAC4PBC \leq 25\%$ ， 若与此不符，则表明匝间有短 路
	空载损耗 非常大	铁芯片间 绝缘不良	用直流电压，电流法，测片间 漆膜绝缘电阻
	空载电流 大	铁芯接缝 装配不良 硅钢片不 足量	观察铁芯接缝及测量铁芯截 面

短路试验	阻抗电压很大	各部份接不良	分段测量直流电阻
	短路损耗过大	并联导线中有断裂，换位不正确；导线截面较少	将低压短路，当高压 Y 接线时，分别在 AB, BC, CA 线端施压，进行三次短路试验，对每次测得结果加以分析比较，当高压△接线时，应分别短接一相
线圈连接组测量	所得结果同任一连接组均不相符	某相线圈中一个线圈方向相反了	选用连接组测量法找出线圈接错部位

表 2：变压器故障分析

故障	现象	产生故障原因	检查方法
1. 铁芯部分			
铁芯片间绝缘损坏	空载损耗增大	铁芯片间绝缘老化有内部损坏	进行外观检查，可用直流电压、电流法测片间绝缘电阻
铁芯局部短路和铁芯局部熔毁	信号回路动作	铁芯式铁轭螺杆的绝缘损坏；故障处有金属件将铁芯片短路，片间损坏严重；接地方法不正确构成短路	进行外观检查，可用直流电压、电流法测片间绝缘电阻
接 地 片 断 裂	当电压升高时，内部可能发生轻微放电声		检查接地片
不 正 常 的 响 声 式 噪 音		1. 铁芯迭片中缺片或多片 2. 铁芯气道内或夹件下面有未夹紧的自由端 3. 铁芯紧固件松动	1. 应补片或抽片确保铁芯夹紧 2. 将自由端用绝缘件塞紧压住 3. 检查紧固件并予以紧固



2. 线圈			
匝间短路	1. 一次电流略增高 2. 各相直流电阻不平衡 3. 故障严重时, 差动保护动作, 如在供电测装有过电流保护装置, 也动作	1. 由于自然损坏, 散热不良, 或长期过负载, 使匝间绝缘老化。 2. 由于变压器短路或其他故障, 使线圈振动与变形, 损伤匝间绝缘 3. 线圈绕制时未发现的缺陷	1. 外观检查 2. 测直流电阻
线圈断线	断线处发生电弧	由于连接不良或短路应力使引线断裂; 导线内部焊接不良, 匝间短路, 使线匝烧断。	如线圈为三角形接法, 可用电流表检查线圈的相电流或测直流电阻, 如线圈为星形接法可用 1000 伏兆欧表检查
对地击穿		1. 主绝缘因老化而有破裂, 折断或缺陷。 2. 线圈内部有杂物落入。 3. 过电压作用。 4. 短路时线圈变形, 损坏。	1. 用兆欧表测线圈对地绝缘电阻 2. 外观检查

### 产品质量“三包”范围

- 根据《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》及有关规定,特制定产品质量“三包”条例。
- 三包: 即包修、包换、包退。
- 凡本公司售出的各种型号低损耗节能变压器, 自开票之日起, 在未经拆装情况下, 如有质量不符合国家标准者, 可持原发票和供电部门的检测报告, 一年以内可向本公司要求实行“三包”。
- 凡本公司售出的产品, 经当地供电部门检测合格后, 按本使用说明书操作, 已安装试运行者, 如发现质量潜在问题或者发生运行事故, 用户应及时填写产品质量信息反馈单, 用电话、传真通知本公司, 并保护事故现场, 由本公司派售后服务人员到现场视具体情况: 确定在现场修理或回厂修理。如责任属于本公司, 则由本公司负责一切费用; 责任属于用户, 则一切费用由用户负责。
- 凡本公司售出的产品, 经当地供电部门检测后, 如不符合国家标准者, 经本公司复试确认后, 可以负责包换。
- 用户来本公司联系“三包”事宜, 必须随带①发票; ②验收试验报告; ③产品合格证; ④质量信息反馈单到本公司用户接待室, 方可办理。

武汉万昌机电设备有限公司



武汉万昌机电设备有限公司

发件单位: \_\_\_\_\_ 收件单位: 武汉万昌机电设备有限公司

发 件 人: \_\_\_\_\_ 收 件 人: \_\_\_\_\_

传 真: \_\_\_\_\_ 传 真: 027-88181706

页 码: \_\_\_\_\_ 日 期: \_\_\_\_\_

### 产品质量信息反馈单

用户单位名称	
联系人姓名	
电话	
传真	
产品出厂序号	
产品型号	
购货日期	
验收试验单位	
验收试验日期	
产品问题描述:	
建议意见:	
单位签章	年 月 日



武汉万昌机电设备有限公司

发件单位: \_\_\_\_\_ 收件单位: 武汉万昌机电设备有限公司

发 件 人: \_\_\_\_\_ 收 件 人: \_\_\_\_\_

传 真: \_\_\_\_\_ 传 真: 027-88181706

页 码: \_\_\_\_\_ 日 期: \_\_\_\_\_

### 变 压 器 订 货 须 知

选用本公司产品时, 请提出下列数据, 以便更好的为阁下提供服务。

1. 变压器型号: SC(B)9   
SC(B)10
2. 额定容量: \_\_\_\_\_ KVA.
3. 额定电压 (高压/低压): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_
4. 频率: 50Hz
5. 分接范围: ±\_\_\_\_\_ × \_\_\_\_\_ %
6. 联结组别: Dyn11
7. 短路阻抗 (UK): \_\_\_\_\_ %
8. 海拔 \_\_\_\_\_ m, 环境温度 \_\_\_\_\_ °C (年平均)
9. 其它要求:

科技领先, 质量第一, 诚信为本, 追求卓越;

顺祝: 商祺